

Marszałek województwa
Zarząd Województwa

INTERPELACJA

Interpelacja w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Polski Świątów.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Polski Świątów

Zwracam się o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość **Polski Świątów**,

W związku z obserwowanymi zagrożeniami oraz specyfiką wskazanego odcinka drogi proszę o rozważenie następujących działań:

1. Wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej na odcinku drogi w rejonie podjazdu

Wskazany odcinek drogi przebiega pod górę, co ogranicza widoczność kierowców i utrudnia prawidłową ocenę sytuacji na drodze, w szczególności w zakresie możliwości bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania.

Z uwagi na ograniczoną widoczność istnieje ryzyko podejmowania przez kierujących manewrów wyprzedzania w miejscu, w którym kierowca może nie mieć wystarczającej możliwości dostrzeżenia pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku.

Wprowadzenie **linii podwójnej ciągłej (P-4)** pozwoliłoby jednoznacznie wskazać kierującym zakaz przekraczania osi jezdni i wykonywania manewru wyprzedzania na tym odcinku, co mogłoby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji kolizyjnych i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.

2. Wymiana istniejącego lustra drogowego

Wnoszę również o dokonanie **wymiany istniejącego lustra drogowego** znajdującego się w rejonie wskazanego miejsca.

Obecne lustro, ze względu na sposób odbijania obrazu, może powodować u kierujących **złudzenie dotyczące rzeczywistej odległości oraz położenia nadjeżdżających pojazdów**. Zniekształcenie obrazu może utrudniać właściwą ocenę sytuacji i bezpieczne włączenie się do ruchu.

W związku z powyższym zasadne byłoby dokonanie kontroli obecnego lustra, a w przypadku

potwierdzenia jego niewłaściwych parametrów lub zużycia – **wymiana na lustro zapewniające prawidłową widoczność i możliwie rzeczywiste odwzorowanie odległości pojazdów.**

3. Ustawienie oznakowania informującego o wyjeździe z drogi wewnętrznej – działka nr 389

Kolejnym elementem wymagającym, w mojej ocenie, poprawy jest oznakowanie na wjeździe do miejscowości **Polski Świątów**, w rejonie wyjazdu z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na **działce nr 389**.

Wnoszę o zastosowanie odpowiedniego **oznakowania pionowego/informacyjnego**, zwracającego uwagę kierujących na występowanie wyjazdu z drogi wewnętrznej, np. poprzez zastosowanie informacji „**UWAGA – WYJAZD Z DROGI WEWNĘTRZNEJ**”, wraz z odpowiednim znakiem drogowym, zgodnie z przepisami ruchu i zasadami oznakowania dróg.

Takie rozwiązanie zwiększyłoby świadomość kierujących o możliwości pojawienia się pojazdów wyjeżdżających z drogi wewnętrznej i pozwoliłoby na wcześniejsze zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o **przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym miejscu oraz analizę zasadności wprowadzenia opisanych zmian w organizacji ruchu i oznakowaniu drogi.**

W szczególności proszę o ocenę sytuacji pod kątem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Alicja Szymkowicz